12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля контроля технологических шлейфов «Вертикаль-МКТШ» требованиям технических условий ТУ ВУ 101272822.022-2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления оповещателя.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223062, Минский р-н, пос. Привольный, ул. Мира, 20, пом. 30.

По вопросам претензий обращаться по адресу: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского 16Б, ООО «Авангардспецмонтажплюс» тел. 8(017) 250-74-99, e-mail: info@avsm.by.

Сертификат соответствия № EAЭC BY/112 02.01. TP043 033.01 00146, срок действия с 10.12.2021 по 09.12.2026.

13. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

МКТШ не представлет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Модуль контроля технологических ш №, соответствует технически и признан годным к эксплуатации	лейфов «Вертикаль-МКТШ», заводской им условиям ТУ ВУ 101272822.022-2010
Дата выпуска	М.П.
Проверку произвел	
15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЕ	
Организация обеспечивающая ввод	(наименование организации)
Ответственный за ввод	(ФИО)
Дата ввода	МП

АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС



ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ «ВЕРТИКАЛЬ-АСПС»

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ШЛЕЙФОВ «ВЕРТИКАЛЬ-МКТШ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГЮИЛ.420556.011РЭ

Минск 2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль контроля технологических шлейфов «Вертикаль-МКТШ» (МКТШ) предназначен для работы в составе ППКП «Вертикаль-АСПС». Обеспечивает контроль состояния технологических устройств посредством технологических шлейфов и передачу соответствующей информации на «Вертикаль-ПУ» по цифровой линии связи.

МКТШ не предназначен для использования в помещениях, имеющих повышенное содержание пыли и химических веществ, приводящих к коррозии, а также в условиях, склонных к возникновению конденсата влаги.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон напряжений питания по основному и резервному вводу электроснабжения 18-28 В;
 - Потребляемый ток, не более:
 - в дежурном режиме -30 мA,
 - в режиме «Пожар» 50 мА;
 - Связь с элементами системы цифровая линия, интерфейс RS-485;
 - Время технической готовности к работе, не более 60 секунд;
 - Шлейфов приема сигналов от технологических устройств 16;
- Для защиты от несанкционированного доступа МКТШ имеет «тампер» контакт;
 - Габаритные размеры не более 230*165*60 мм;
 - Масса не более 1 кг;
- \bullet Диапазон рабочих температур: от 0° до $+40^{\circ}$ С при влажности $93 \pm 3\%$ без конденсации влаги;
 - Срок службы, не менее 10 лет;
- •Вероятность возникновения отказа за 1000 часов непрерывной работы, не более 0,01;
 - Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP20 по ГОСТ 14254;
- Класс жесткости по устойчивости к электромагнитным помехам 2 по ГОСТ 30379;
- Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям LX по ГОСТ 12997;
 - Содержание драгоценных металлов не содержит.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ.

Входы подключения основной линии питания: «ПИТ»

Предназначены для подключения основной линии питания от источника питания.

Входы подключения резервной линии питания: «РЕЗ»

Предназначены для подключения резервной линии питания от устройства разделения питания или от дополнительного источника питания.

Входы запуска: «-Вз.1+», «-Вз.2+», ... «-Вз.16+».

Предназначены для приема сигналов о состоянии технологичеких устройств. По этим сигналам формируются команды для центрального пульта

Пульсации индикатора «Питание»	Напряжение питания выше или ниже нормы	Неисправность в источнике питания. Произвести ремонт источника
Отсутствует связь между МКТШ и ПУ. Отсутствуют пульсации индикатора «Передача»	Не корректная регистрация МКТШ. Повреждение линии связи. Неправильное подключение клемм	Произвести повторную регистрацию. Проверить линию связи и корректность подключения
Пульсации индикатора «Неисправность». Светодиод «Запуск» светится постоянно	Повреждение цепи запуска. Оконечный резистор не соответствующего номинала»	Проверить цепь запуска, номиналы резисторов

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения правильной и длительной эксплуатации и предусматривает проведение следующих видов работ (таблица 2.):

Таблица 2.

Перечень работ	Исполнитель	
	Потребитель	Обслуживающая
		организация
Внешний осмотр	Ежедневно	ежемесячно
Проверка работы в составе системы		ежемесячно
Профилактические работы		ежемесячно

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль контроля технологических шлейфов «Вертикаль-МКТШ», резистор 1,2 кОм \pm 5% 0,125 Вт - 32шт., руководство по эксплуатации, упаковка.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

МКТШ следует хранить в сухом и отапливаемом помещении при температуре от 0 до $+40^{\circ}$ С, относительной влажности до $93\pm3\%$ при температуре до $40\pm2^{\circ}$ С.

Транспортирование должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта в закрытых от атмосферных осадков транспортных средствах при температуре от -50° до $+50^{\circ}$ С и относительной влажности не более $93\pm3\%$ при температуре до $40\pm2^{\circ}$ С, в соответствии с правилами перевозок, действующих на данном виде транспорта. Способ укладки и крепления приборов на транспорте должен исключать возможность их перемещения. После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие тары можно производить только после выдержки в течение 24 ч в отапливаемом помещении.




Рисунок 3 - Монтажная схема МКТШ

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

В процессе работы индикатор «Питание» должен светится, индикатор «Неисправность» должен быть погашен. При пульсациях индикатора «Неисправность» вызвать обслуживающую организацию.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 1:

Таблица 1

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении не светятся индикаторы	Отсутствует контакт в разъеме подключения питания	Проверить контакт

ООО «Авангардспецмонтажплюс», РБ, г.Минск, тел. 8 (017) 250 74 99

управления «Вертикаль-ПУ».

Допускают подключение выходов технологических устройств, имеющих нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые контакты.

Контролируются на обрыв и короткое замыкание. Распознаваемые состояния: норма, неисправность, запуск.

Схема подключения выходов технологических устройств ко входам запуска МКТШ показана на рисунке 1.




Рисунок 1 - Схема подключения ко входам запуска

Параметры:

- ✓ номинальное напряжение на входе при отключенном выносном элементе 5В:
 - ✓ номинальное сопротивление выносного элемента 1.2кОм;
- ✓ максимально допустимое сопротивление цепи входа— 150Ом;
- ✓ минимально допустимое сопротивление утечки 20кОм;
- ✓ время реакции входа 300мс;
- ✓ сопротивление входной цепи с учетом сопротивления оконечного резистора, соответствующее состоянию «сработка» для устройства с выходными контактами нормально-замкнутого типа в диапазоне 2.4кОм 16кОм;
- ✓ сопротивление входной цепи с учетом сопротивления оконечного резистора, соответствующее состоянию «сработка» для устройств с выходными контактами нормально разомкнутого типа в диапазоне 500Ом 800Ом;
- ✓ сопротивление входной цепи, соответствующее состоянию «неисправность» менее 150Ом или более 20кОм.

Клеммы цифровой линии управления: «СВ1»(В), «СВ2»(А)

Предназначены для подключения цифровой линии управления между блоком запуска и прибором управления. Интерфейс передачи RS-485;

Клемма дренажного проводника «ДП»

Предназначена для подключения дренажного проводника, выравнивающего потенциалы «0» разных устройств, подключенных к общей линии связи.

4. ИНДИКАЦИЯ

Расположение клемм, индикаторов и кнопки на плате МКТШ показано на рисунке 2.

На лицевой панели корпуса находятся следующие индикаторы:

«Питание» - зеленый, отображает состояние напряжения питания:

- светится постоянно напряжение питания в норме;
- погашено напряжение питания отсутствует;
- пульсирует питание выше или ниже нормы,

«Неисправность» — желтый, отображает неисправность входных цепей запуска, внутренние неисправности схемы блока запуска.

- погашен неисправности отсутствуют;
- пульсирует неисправность вышеуказанных элементов.

На плате под крышкой корпуса находятся индикаторы:

«Запуск» - красные, для каждого входа запуска, отображают состояние соответствующего шлейфа запуска:

- погашен шлейф запуска в норме, сигналы запуска отсутствуют;
- пульсирует присутствует сигнал запуска;
- светится постоянно поврежден шлейф запуска (обрыв, КЗ).

«Связь» – красный отображает наличие обмена информацией с центральным пультом управления.

- погашен обмен информацией отсутствует;
- пульсирует идет обмен;

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство.

Конструктивно «Вертикаль-МКТШ» выполнен в корпусе навесного исполнения со съемной крышкой-панелью. На панель выведены индикаторы «Питание», «Неисправность». Внутри расположены платы схемы управления с индикаторами состояния шлейфов запуска и передачи, кнопка записи адреса прибора в системе.

Расположение клемм, индикаторов и кнопки на плате МКТШ условно показано на рисунке 2.

Принцип работы

Принцип работы МКТШ основан на приеме сигналов о состоянии технологических устройств по релейным выходам или выходам открытый коллектор и их передаче на пульт управления по интерфейсной линии связи.

Соответствие входов МКТШ каким любо событиям в системе программируется на стадии конфигурирования системы.




Рисунок 2 - Расположение клемм, индикаторов и кнопки на плате МКТШ

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Порядок монтажа.

- Открутите винт крепления крышки и снимите крышку;
- ❖ Разместите устройство на стене на навесах и зафиксируйте через отверстия для фиксации.
- ❖ Выполните необходимые проводные соединения между технологическими устройствами и МКТШ. Подключите провода питания от источника питания и линию связи RS-485. Монтажная схема прибора показана на рисунке 3.
 - ❖ Зарегистрируйте МКТШ в составе системы.